

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII
DE URGENTA COVASNA
Grup de suport tehnic
SGA Covasna

Nr. 4189/ 07.05.2021

AVIZAT,
PRESEDINTE C.J.S.U. COVASNA
PREFECT,
Dr. Raduly Istvan



VICEPRESEDINDE C.J.S.U. COVASNA
PRESEDINTE CONSILIU JUDETEAN

TAMAS SANDOR



INSPECTOR SEF I.S.U.
„MIHAI VITEAZUL” AL
JUDETULUI COVASNA
Locotenet colonel
SIMTEA ADRIAN

A blue ink signature of Inspector Simtea Adrian.

**RAPORT SINTEZA
PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE
PERICULOASE
PRODUSE ÎN DATA de 27.05.2021**

1. Evoluția fenomenelor hidrometeorologice

In dupa amiaza zilei de 27.05.2021 in arealul care cuprinde localitatiile Micfalau si Malnas Bai, intr-un interval de 40 de minute (17.20-18.00) a plouat torential si abundent. La statia hidrometrica Micfalau (aflata la 2 km in linie dreapta de centrul localitatii Malnas Bai), in acest interval inregistrindu-se o cantitate de 25 l/mp.

2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor operative de apărare:

Intervențiile au constat în degajarea strazilor de aluviuni și blocarea circulației peste podul de pe DJ 122B din centrul localității Malna Bai.

3. Efectele fenomenelor hidrometeorologice-pagube fizice și valorice

| .Nr.crt. | Bazin hidrografic, municipiul, orașul, comuna/ /localități aparținătoare | Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare | Pagube estimate | | | | Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte |
|----------|---|---|--|------|-------|---|---|
| | | | Denumire | U.M. | Fizic | Valoric estimat pentru refacere (mii lei) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | | | | 4 |
| 1. | BH Olt UAT Malnas Cod Siruta 64504 | | | | | | |
| | Localitatea Malnas Bai Cod Siruta 64540 | Curs apa: Raul Olt | Anexe gospodaresti din care: avariate | buc | 14 | 30 | Scurgeri de pe versanti(pr. Bormezo)afl.neca dastrat de dreapta al raului Olt |
| | | | obiective economice | nr | 2 | 171 | |
| | | | obiective culturale: | nr | 1 | 5 | |
| | | | podete si traversari pietonale | nr. | 3 | 870 | |
| | | | drumuri judetene | km | 0.800 | 2330 | |
| | | | Eroziuni de mal cu zid sprijin | km | 0.350 | 1305 | |
| | TOTAL JUDET Nr.total U.A.T. afectate:1 Nr. total de localități afectate:1 | | anexe gospodărești(in clusiv beciuri), din care: | | | | |
| | | | avariate | nr. | 14 | 30 | |
| | | | obiective economice | nr. | 2 | 171 | |
| | | | obiective culturale: | nr. | 1 | 5 | |
| | | | podete si traversari pietonale | nr. | 3 | 870 | |

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|----|-------|-------------|
| | | drumuri judetene | km | 0.800 | 2330 |
| | | Eroziuni de mal cu zid sprijin | km | 0.350 | 1305 |
| | TOTAL | | | | 4711 |

4. Comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor
Nu este cazul.

5. Situația construcțiilor hidrotehnice afectate de viituri


Zidul de sprijin de pe pr. Bormezo a fost distrus aproape în întregime

6. Concluzii și aprecieri

Albia pr. Bormezo trebuie mărită prin lărgire pentru a putea tranzita un volum de apă mai mare la viituri.

Sef Grup de Suport Tehnic

Director SGA Covasna
Dr. Ing. Ioan ILAS



Întocmit,

Sef. Birou A.I.I.D.,
Hidr. George VELICU